



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 09.11.2016 r.

HE/01803/16/W10265/16

**MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

**Ul. Orzeszkowej 12
41-253 Czeladź**

dotyczy: Stanu technicznego kanalizacji w ul. Katowickiej, Żabiej w Czeladzi.

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej informują, że wykonały na Państwa zlecenie czyszczenie i monitoring TV kanalizacji w ul. Katowickiej i Żabiej zgodnie z umową nr 102/U/WI/10/16 z dnia 27.10.2016r.

Podczas inspekcji TV stwierdzono w:

1. ul. Katowickiej kanał ogólnospławny ma średnicę DN500mm (materiał beton).
Uszkodzenia występujące na rurociągu to: korozja powierzchniowa materiału, oraz nieliczne pęknięcia.
Na trasie rurociągu są przyłącza włączone bezpośrednio do kanału, oraz na studnię. Przyłącza te zostały zaślepienie nie zgodnie ze sztuką budowlaną poprzez wstrzyknięcie pianki montażowej wraz z „upchniętym” gruzem.
Stan techniczny w/w kanalizacji: dostateczny
2. ul. Żabiej kanał ma średnice od studni KO1-KO5 DN250mm (materiał kamionka), od studni KO5-KO8 DN200mm (materiał PVC). Spadek kanału jest od studni KO1-do KO8.
Uszkodzenia występujące na Odcinkach KO1-KO5 to: liczne pęknięcia, przestawione rury na łączeniach, nieprawidłowo wykonane naprawy punktowe, zwężenia odcinkowe - stopniowe zapadanie się rur.
W kinetach studni KO5, KO6, KO4 jest wylany beton powodujący przewężenia rur, oraz nieprawidłowy spadek kanału. Kinyty PVC studni KO6-KO7 są wyrwane z podstawy betonowej.
Stan techniczny w/w kanalizacji: zły

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Inżynierii

mgr inż. Jerzy Zaczynski

Załączniki:

- mapa orientacyjna;
- DVD raport z inspekcji wraz z filmami



